

Μεγάλες «πληγές» σε πολλά σημεία του Δήμου
Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, όπου είναι αναγκαία η
κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Πολλαπλές καταστροφές από τις ραγδαίες βροχοπτώσεις

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκαν καλλιέργειες,
δρόμοι, δίκτυα, υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες

-Τη δρομολόγηση άμεσων λύσεων ζητάει ο Δήμαρχος
Σάκης Μπαλιούκος από τον Περιφερειάρχη Δ.Ε.

**Εκτεταμένες καταστροφές από τα ακραία καιρικά
φαινόμενα που έπληξαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα
την ευρύτερη περιοχή, προκλήθηκαν σε πολλά
σημεία του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, όπου
κρίνεται αναγκαία η κήρυξη της περιοχής σε
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω και του άμεσου
κινδύνου που υπάρχει από το φράγμα του Λάδωνα.**

Οι κάτοικοι του Δήμου μετρούν τις «πληγές» τους για τις
καταστροφές που σημειώθηκαν από τις πλημμύρες μετά
τις ραγδαίες βροχοπτώσεις σε καλλιέργειες, οδικούς
άξονες (δημοτική και αγροτική οδοποιία), υποδομές,
δίκτυα, καθώς και τις μεγάλες ζημιές σε περιουσίες
κυρίως στην παραποτάμια ζώνη.

Οι καταστροφές

Αναλυτικότερα οι καταστροφές που καταγράφηκαν από συνεργεία του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, με επικεφαλής το Δήμαρχο κ. Σάκη Μπαλιούκο, έχουν ως εξής:

- Στην Τρυπητή σε μήκος περίπου 500 μ. ο Αλφειός καταστρέφει περιουσίες με συνέπεια να κινδυνεύει ο παραποτάμιος δρόμος.
- Επίσης στην περιοχή της υδροληψίας της Παπαδούς προκλήθηκαν ζημιές στην διώρυγα του Αλφειού, καθώς και σε περιουσίες ιδιωτών πλησίον από το ανάχωμα.
- Στην περιοχή της Φρίξας και συγκεκριμένα στο ανάχωμα και στο δρόμο προς κατασκήνωση.
- Στον επαρχιακό δρόμο στη θέση «Βρωμονέρι» στο ύψος του Γρύλλου και στις επενδεδυμένες τάφρους στην περιοχή Κρεστένων (διασταύρωση με Φρίξα).
- Κατολισθήσεις σε όλο το αγροτικό δίκτυο και πτώσεις δέντρων σε πολλά σημεία.
- Εκτεταμένες πλημμύρες στην πρ. λίμνη Αγουλινίτσας, όπου είναι αναγκαίος ο αποπλημμυρισμός.
- Άνοδος της στάθμης των υδάτων στο φράγμα Αλφειού στο Φλόκα, όπου θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά τα θυροφράγματα.

-Ζημιές σε μεγάλη ακτίνα στα σημεία υδροληψίας των αρδευτικών Καλλιθέας και Δαφνούλας.

-Αναγκαία είναι η οριοθέτηση και η δημιουργία αντιπλημμυρικών σε Σελινούντα, Κόβιτσα, γέφυρα Μιλάωνα, Κούτσι, γέφυρα Αλιφείρας.

Έντονα είναι τα προβλήματα από τις πλημμύρες στις Δ.Κ. Μακρυσίων και Καλυβακίων όπου τα ορμητικά νερά από τον Αλφειό εισήλθαν στα χωράφια, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα κυρίως οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών, που εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετα.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτά τα θυροφράγματα στο φράγμα του Αλφειού στο Φλόκα και να μειωθεί η στάθμη των υδάτων και ταυτόχρονα να γίνεται ομαλά η λειτουργία του αντλιοστασίου στην περιοχή Μακρυσίων.

Προς τον Περιφερειάρχη

Εξάλλου ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων σε επείγον έγγραφό του προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτ. Φαρμάκη, αναφορικά με τις καταστροφές από την πρόσφατη κακοκαιρία στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Περιφερειάρχη,

Απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις σε χρόνια ζητήματα αντιπλημμυρικής προστασίας κατά μήκος του Αλφειού ποταμού.

Τα έργα στον Αλφειό έχουν σταματήσει χρόνια τώρα αφήνοντας κενά σημεία τα οποία εμβόλισε ο ποταμός με αποτέλεσμα να καταστρέψει τα ανοχύρωτα αναχώματα, τις εφαπτόμενες με αυτά ιδιοκτησίες των δημοτών μας και να πληγούν αγροτικές υποδομές (αντλιοστάσια, μοτερόσπιτα), υποδομές οδοποιίας και να υπάρχει πλέον κίνδυνος απώλειας ανθρώπινων ζωών.

Οι ζημιές που έχει καταγράψει η Τεχνική μας Υπηρεσία είναι:

- Στη Δημοτική Κοινότητα Τρυπητής, ανάχωμα που κατασκευάστηκε το καλοκαίρι με ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ χωρίς προστασία λιθορικών, έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ο ποταμός έχει μπει στον κάμπο, καταστρέφει τις παρακείμενες ιδιοκτησίες και απειλεί υδρευτικά συστήματα της Κοινότητας.

Στο ίδιο σημείο ο ποταμός εμβολίζει τα πρανή του οδικού άξονα (παραποτάμιος), έχει προκαλέσει ρηγματώσεις οι οποίες διευρύνονται.

Η κατάσταση κρίνεται άκρως επικίνδυνη για τη διέλευση βαρέων οχημάτων.

- Στον κάμπο Παπαδούς επίσης, αναχώματα που κατασκευάστηκαν με ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ χωρίς

λιθοριπές ή «ΣΕΡΑΖΑΝΕΤ», κατεστράφησαν ολοσχερώς με αποτέλεσμα να καταστρέφονται ιδιοκτησίες και στη μία όχθη του ποταμού και στην άλλη. Έχει δε πλησιάσει επικίνδυνα αγροικία δημότη στην απέναντι πλευρά.

Επισημαίνω ότι οι ζημιές θα ήταν πολύ λιγότερες αν δεν είχε γίνει η άστοχη παρέμβαση του καλοκαιριού, δηλαδή η κατασκευή αναχωμάτων με ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ.

➤ Στην εκβολή του ποταμού Αχέρωντα (Κόβιτσα), μεταξύ των ΔΚ Πλουτοχωρίου και Φρίξας, επίσης άστοχη παρέμβαση τέλος Οκτωβρίου και κατασκευή αναχωμάτων με ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ χωρίς την προστασία λιθοριπών ή «ΣΕΡΑΖΑΝΕΤ», καταστρέφει ιδιοκτησίες μεγάλων εκτάσεων και υπάρχει κίνδυνος το υφιστάμενο ανάχωμα στην πλευρά του Δήμου μας να περάσει στην απέναντι πλευρά.

➤ Στον οδικό άξονα Πλουτοχώρι – Φρίξας, **στην θέση «Ζάλη»**, ο ποταμός έχει εμβολίσει το ανάχωμα που είχε κατασκευή με λιθοριπές και αρχίζει να καταστρέφει τον οδικό άξονα. Κρίνεται απαραίτητο να επισκευαστεί το ανάχωμα για να προλάβουμε μεγαλύτερες ζημιές.

➤ Στην Δημοτική Κοινότητα Φρίξας, **στην θέση «Χονδρολόγγο»** υπάρχει εκκρεμότητα χρόνια τώρα, παρά τις επισκέψεις των μηχανικών της Διεύθυνσης

Τεχνικών Έργων, η κατάσταση παραμένει και επιδεινώνεται συνεχώς.

- Μεταξύ των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλυβακίων – Φρίξας, **στο ύψος της κατασκήνωσης**, ο ποταμός έχει εμβολίσει τα πρανή της οδού που αποτελεί και την μοναδική αντιπυρική ζώνη της κατασκήνωσης. Έχει καταστρέψει το δρόμο και υπάρχει κίνδυνος για απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Παρακαλώ να αποστείλετε άμεσα κλιμάκιο μηχανικών προκειμένου να διαπιστώσουν τις καταστροφές στην περιοχή μας και κυρίως να δρομολογηθούν δράσεις που τόσες φορές έχουν σχεδιασθεί αλλά ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί».